


Puumalan kunta  
Koskenselän leirintäalue

Rakennuskannan kuvaus 12/2024




## Koskenselän leirintäalueen rakennuskannan kuvaus

## Alueen rakennuskanta


**Koskenselän matkailualue  
Rakennuskannan kuvaus 12/2024**

## Rakennusnro ja käyttötarkoitus

- 1.-17. Kesäleirintämökit
18. Huoltotila (WC, suihku)
19. Huoltotila (Keittiö, WC, suihkut)
20. Laavugrilli
21. Pöytäryhmäalue
22. Kesävastaanotto/kahvila
23. Reissumaja, talvimajoitus
24. Saunarakennus
- 25.-28. Saunalliset rantamökit
29. Laavumajoitus
30. Kirkkovenekatos (ulkopuolinen)
31. Puusauna
32. Saunallinen rantamökki
33. Pihatupa A ja B
34. Ulkorakennus
35. Ulkorakennus
36. Talvivastaanotto, vuokra-asunnot
37. Ulkorakennus
38. Talousrakennus (vaja)
39. Vaja
40. Lomamökki (seurakunnan)



## Koskenselän leirintäalueen rakennuskannan kuvaus

Koskenselän rakennuskanta sekä ympäristö on valokuvattu syksyllä 2024. Kuvauksen on suorittanut FM Susanna Mäkelä (valokuvat C. Susanna Mäkelä). Rakennuskannan kuvauksen on koonnut kaavoitusinsinööri Hanna Nirkko. Rakennuskannan kuvaus on laadittu alueen kaavoitustyötä varten.

Alueella on tunnistettu joidenkin rakennusten osalta olevan rakennushistoriallista merkitystä. Museoviranomainen on inventoinut kohteet aiemmin (parakkirakennukset sekä niihin liittyvät ulkorakennukset).

Rakennusten kuvausten yhteydessä oleva numerointi viittaa ensimmäisen sivun karttaan ja numerointiin.

### 1.-17. Kesäleirintämökit

Pyöröhirsiset rakennukset sijoittuvat Koskenselän leirintäalueen pohjoisosaan. Mökkien koot vaihtelevat noin 9-15 k-m<sup>2</sup> välillä, mutta ovat saman tyyppisiä. Mökeissä on sähköliitäntä, mutta ei juoksevaa vettä. Paaluperustus, huopakatot.



*Kesäleirintämökit*

### 18. Huoltotila 1

Lautarakenteinen huoltotilana toimiva rakennus Koskenselän pohjoisosassa, Koskenseläntien itäpuolella. Palvelee etenkin rakennusten 1.-17. huoltotilana ja sisältää WC-tilat sekä suihkut.



### 19. Huoltotila 2

Keittiötilan, suihkut ja WC-tilat sisältävä lautarakenteinen rakennus leirintäalueen keskiosassa. Palvelee etenkin karavaanialuetta. Betonilaatta ja peltikatto.



### 20. Laavugrilli ja 21. pöytäryhmät

Puurakenteinen laavurakennus, joka osittain maan sisässä/rinteessä. Laavun edustalla pöytäryhmäpaikka.



## Koskenselän leirintäalueen rakennuskannan kuvaus

**22. Kesävastaanotto / Kahvila**

Kesäisin toimiva hirsirakenteinen vastaanottorakennus, jossa myös kahvila/ ravintolatila.

**23. Reissumaja, majoitusrakennus (talvimajoitus)**

Lautarakenteinen entinen upseeriparankki kesävastaanoton vieressä (tarkempi kuvaus museoviranomaisen inventoinnissa)



Koskenselän leirintäalueen rakennuskannan kuvaus



**24. Saunarakennus**

Saunat leiriytyjien käyttöön kesävastaanoton takana rannassa. Pyöröhirsirunko, huopakatto.



**25.-28. Saunalliset rantamökkit**

Saunalliset suuremmat rantamökkit alueen eteläosassa. Lamellihirsi, huopakatto.



Koskenselän leirintäalueen rakennuskannan kuvaus



**29. Laavu”mökki”**

Pieni pulpettikattainen pöyröhirsinen mökki alueen eteläosassa.



**30. Kirkkovenekatos**

Ulkopuoliselle taholle vuokrattu hirsirunkoinen peltikattoinen kirkkovenen venesuoja alueen eteläosassa.



### 31. Puusauna

Alueen käytössä oleva puulämmitteinen lautarakenteinen saunarakennus alueen eteläosassa.



### 32. Saunallinen rantamökki

Kuten kohteet 25.-28.



### 33. Pihatupa A ja B

Reissumajan pihapiirissä sijaitseva kaksiasuntoinen majoituskäyttöön remontoitu reissumajana toimivan rakennuksen alkuperäinen talousrakennus.





### 34. ja 35. Ulkorakennukset

Talourakennukset vuokratalon pihapiirissä.



### 36. Vuokra-asunnot (talvivastaanotto)

Entinen upseerin parakkirakennus, joka toimii asuinrakennuksena ja leirintäalueen talvikauden vastaanottorakennuksena.



### 37. Ulkorakennus

Pulpettikattoinen autotallirakennus vuokratalon (alkup. parakkirakennus) pihapiirissä. Samassa pihapiirissä (parakkitalon päädystä) myös pumppamorakennus.

Koskenselän leirintäalueen rakennuskannan kuvaus



**38. Ulkorakennus**

Koskenselän leirintäalueesta erillään olevan loma-asunnon pihapiirissä oleva ulkorakennus/vaja.



**39. Vaja**

Koskenselän leirintäalueesta erillään olevan loma-asunnon pihapiirissä oleva vajarakennus.



#### 40. Lomamökki

Koskenselän leirintäalueesta erillään oleva kesäkäyttöinen, lautarakenteinen loma-asunto. Pihapiirissä kohteet 38. ja 39. sekä lisäksi pieni aittarakennus. Seurakunta on vuokrannut alueen yksityiskäyttöön.

